

INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :

Chloroform 0,098+- 0,031, norma $\leq 0,03$ - niezgodny

Miejsce pobierania próbki: **woda z niecki jacuzzi**

Suma THM 0,103+- 0,033, norma $\leq 0,1$ - niezgodny

Miejsce pobierania próbki: **woda z niecki jacuzzi**

Chloroform 0,097+- 0,031, norma $\leq 0,03$ - niezgodny

Miejsce pobierania próbki: **woda z systemu cyrkulacji niecki jacuzzi**

Suma THM 0,102+- 0,032, norma $\leq 0,1$ - niezgodny

Miejsce pobierania próbki: **woda z systemu cyrkulacji niecki jacuzzi**

PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE :

- całkowicie usunięto wodę z filtra oraz zbiornika, wpuszczono świeżą wodę, dokonano ponownego przepłukania
- czynność wymiany wody powtórzono trzykrotnie z dodatkiem chemii o nazwie stabilizowany podchloryn sodowy w dawce automatycznej miary
- zastosowano środek Alba Plus
- Dokonano sprawdzenia systemu automatyki dozującego chemię basenową

Termin poboru próbek: 06.04.2022r.